

ROLES

Contrôle visuel des pièces avant peinture
Appliquer la peinture sur les pièces
Contrôle visuel des pièces après peinture

Activités	Responsabilités
<p>Lire et compléter les documents de production (OF- PV ...) sur les PAD</p> <p>Définir les besoins en approvisionnement</p>	<p>Respecter les consignes</p> <p>Garant de la saisie des informations demandées sur les PAD (traçabilité)</p> <p>Déclencher le besoin en approvisionnement (Filtre, pots de peinture, combinaison...)</p> <p>Respecter le FEFO (le premier produit expiré est le premier utilisé)</p>
<p>Réaliser la préparation du système peinture & des matériels d'application</p> <p>Contrôler des pièces avant et après peinture & signaler tous écarts et défauts</p>	<p>Respecter les consignes de préparation et les périodes d'utilisation (date d'ouverture, étiquettes de péremption)</p> <p>Garant des contrôles réalisés en application des consignes de production (OF & PDP)</p> <p>Responsable de la saisie des informations dans l'OF via Le PAD</p> <p>Garant du rangement des produits et nettoyage outils de peinture, entretien matériel & maintenance des cabines et kleenbox</p> <p>Identifie et remonte tous les écarts et défauts au service qualité et responsable de production</p>
<p>Application de la peinture suivant les exigences clients / OF</p> <p>Conseils montage</p>	<p>Respect des attentes qualité et de productivité (Consigne des OF) & gammes à appliquer et fiches technique produits</p> <p>Garant des activités confiées en application des consignes de production, qualité, et productivité</p> <p>Responsable de la saisie des informations dans l'OF via Le PAD</p> <p>Identifie et remonte tous les écarts et défauts au service qualité et responsable de production</p>
Acteur de la démarche 5S	Responsable de la bonne pratique du 5S sur son unité de travail
Utilisateur du Système Qualité	Force de proposition dans la résolution de problème en QRAP1 Respect du système qualité mis en place

Place dans l'organisation :	Est rattaché au responsable de la production
Management nécessaire :	Non
Diplôme recommandé :	CAP peintre
Expériences requises :	2 ans d'expériences
Connaissances techniques	<p>Savoir lire les fiches techniques de peintures (PRO.D13) & produits</p> <p>Savoir préparer les produits et matériels d'application</p> <p>Savoir appliquer les produits spéciaux</p> <p>Savoir utiliser/régler/démonter un pistolet de peinture</p> <p>Savoir préparer les produits peinture : doser, mélanger, filtrer</p> <p>Maitriser l'application peinture demandée</p> <p>Savoir lire et compléter les OF</p> <p>Savoir utiliser les PAD</p> <p>Savoir nettoyer les matériels d'application</p>
Savoir être	<p>Sens du travail en équipe</p> <p>Sens de la hiérarchie</p> <p>Réactivité, Rigueur & Minutie</p> <p>Sociabilité & Adaptation</p>
Postuler	<p>Merci d'envoyer vos candidatures à Karine Agostinelli :</p> <p>k.agostinelli@ets-agostinelli.fr</p>